


# FAZNE TRANSFORMACIJE

Mašinski materijali

# Fazne transformacije

- Na koji način brzina transformacije zavisi od vremena i temperature ?
- Kako možemo usporiti transformaciju tako da inženjerski kontrolišemo neravnotežne strukture?




# Frakcije transformacije

TRANSFORMISANA FRAKCIJA ZAVISI OD VREMENA

**Avrami**

$$y = 1 - e^{-kt^n}$$


transformisana frakcija      vreme



BRZINA TRANSFORMACIJE ZAVISI OD TEMPERATURE


energija aktivacije

$$r = \frac{1}{t_{0,5}} = Ae^{-Q/RT}$$




# TRANSFORMACIJE I PODHLADJENOST

- Eutektoid transf. (Fe-C sistem):  $\gamma \Rightarrow \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$
- Može se pojaviti na:
  - ...  $727^{\circ}\text{C}$  (lagano hladjenje)
  - ... ispod  $727^{\circ}\text{C}$  (pothladjivanje)



# FAZNE TRANSFORMACIJE PRI ZAGREVANJU




Deo dijagrama stanja Fe-Fe<sub>3</sub>C i šematski prikaz obrazovanja austenitnih zrna u procesu zagrevanja


# RAZLAGANJE PODHLADJENOG AUSTENITA

(Dijagram izotermalne transformacije austenita

Granica austenitnog ( $\gamma$ ) zrna




Difuzni tok potrebnog C



Razlaganje austenita na T nižim od  $727^{\circ}C$


Za opisivanje kinetike transformacije podhladjenog austenita koriste se eksperimentalno dobijeni dijagrami TTT



# Dijagram izotermalne transformacije austenita

Proces transformacije austenita pri  $T=konst.$

Potpuna transformacija austenita završava se po isteku određenog vremena tačka K)




Eksperimentalno dobijene krive izotermalne transformacije austenita u perlit za ugljenični čelik sa 0,8%C u funkciji vremena i temperature

# Šema konstruisanja dijagrama izotermalne transformacije austenita eutektoidnog čelika

$P_1, P_2, P_3 \dots P_n$ - vreme početka transformacije austenita

$K_1, K_2, K_3, \dots K_n$ -vreme završetka transformacije austenita




(a)

# Dijagram izotermalne transformacije austenita eutektoidnog čelika (0,8%C)

Medjuoblast počinje od kolena krive ( $550^{\circ}\text{C}$ ) i proteže se sve do početka martenzitne transformacije  $\text{Mp}$ .

- Perlitna transformacija (difuziono seljenje ugljenika).
- Martenzitna transformacija (bezdifuzioni) proces
- Rezultat transformacije podhlađjenog austenita dobija se struktura- Beinit.
- Martenzitna oblast počinje od temperature početka martenzitnog preobražaja, a podhlađjeni austenit bezdifuziono se transformiše u martenzitnu strukturu.



# TRANSFORMACIJA AUSTENITA

- **PERLITNA TRANSFORMACIJA** se obavlja na temperaturama iznad  $450^{\circ}\text{C}$ , kada je moguća laka difuzija atoma ugljenika i atoma železa.
- **BEINITNA TRANSFORMACIJA** se obavlja na temperaturama izmedju  $200$  i  $450^{\circ}\text{C}$  tj. kada više nije moguća difuzija atoma Fe već samo atoma C.
- **MARTENZITNA TRANSFORMACIJA** je na temperaturama ispod  $200^{\circ}\text{C}$  kada više nije moguća difuzija.
- USLOV ZA STABILAN TOK RAZLAGANJA AUSTENITA JE
- DOVOLJNO VELIKO PODHLADJENJE
- Postupak transformacije austenita se u tehnici termičke obrade može postići na dva načina:
- **kontinuiranim hladjenjem**
- **izotermnom transformacijom**


# Perlitna transformacija

- Temperatura preobražaja izmedju 720 i 450°C (perlitna oblast):
- Transformacija počinje pojavom klica cementita na granicama austenitnog zrna. Okolina kristala cementita siromaši ugljenikom i transformiše se u  $\alpha$ -Fe.
- Pošto je rastvorljivost C u  $\alpha$ -Fe mala, to se ugljenik (C) potiskuje u susedna austenitna područja. Ova područja postaju presičena sa C pa
- nastaje pojava novih kristala cementita.

Na 700 ° C nastaje  
grubo lamelarni perlit

Na 600 ° C  
finolamelarni perlit

Na 500 ° C  
veoma finolamelarni perlit




# BEINITNA TRANSFORMACIJA

- Temperatura preobražaja izmedju  $400^{\circ}\text{C}$  i  $\text{Ms}$  tačke (beinitna oblast) iz austenita nastaje beinit.


Beinit, kao i perlit, sastoji se iz ferita i cementita stim što ne nastaje direktno iz austenita, već preko prelaznog stanja, ugljenikom presišenog  $\alpha$ - Fe, iz koga se ugljenik tek kasnije izdvaja u obliku karbida železa.

Rezultat toga je igličasta struktura beinita, globularna struktura karbida i porast tvrdoće uslovljena povećanjem disperznosti.



Slika Šema toka procesa kod beinitne transformacije (A.Guljajev)



# Mikrostruktura beinita




Mikrostruktura beinita  
a) gornji beinit x5000

b) donji beinit i zaostali austenit x500


# MARTENZITNA TRANSFORMACIJA





Mikrostruktura paketastog martenzita kod niskougljeničnog čelika, uvećano  $\times 800$ .



(a) Fe C



Post parametara rešetke  $c$  i  $a$  od % ugljenika.




Pločasti kristali martenzita obrazuju se kod visokougljeničnih čelika ( $> 0,8\%$  C).


# MARTENZITNA TRANSFORMACIJA

- Ispod 180°C (martenzitna oblast) iz veoma podhladjenog austenita nastaje martenzit.
- Bezdifuziona transformacija austenita koja ne zavisi od vremena trajanja procesa već samo od temperature.
- Martenzitna transformacija nastaje kada brzina hladjenja stabilnog austenita dostigne vrednost kritične brzine, tako da se austenit bez predhodnog oslobođanja ugljenika transformiše u presičeni čvrsti  $\alpha$ - čvrsti rastvor.
- Struktura čelika koja se dobija pri uslovima kritične brzine hladjenja naziva se **martenzit**.

# Krive martenzitne transformacije



(a)





(b)


$T_p$ -temperatura početka transformacije martenzita

$T_k$ - temperatura završetka transformacije martenzita

- a) Uticaj sadržaja ugljenika na  $M_p$  i  $M_k$   
 b) Uticaj legirajućih elemenata na  $M_p$  i  $M_k$



# Dijagrami izotermalnog razlaganja




# Primer: Tok hladjenja Fe-C sistema

Eutektoidni sastav, Co= 0,77%C


Početak na  $T > 727^{\circ}\text{C}$

Brzo hladjenje do  $625^{\circ}\text{C}$  i izotermalno držanje





# Morfologija perlita


- $T_{transf.}$  odmah ispod TE
  - viša T: difuzija je brža
  - perlit je krupnijeg zrna



- $T_{transf.}$  dosta ispod TE
  - niža T: difuzija je sporija
  - perlit je finiji



- za manje  $\Delta T$ :  
kolonije su  
veće





- za veće  $\Delta T$ :  
kolonije su  
manje

# Sorbit, Trustit i Bainit

- **Sorbit** se dobija pri brzini hladjenja 50 do 70°C/s, pri kojoj nije završena treća faza transformacije austenita. Lamele cementita i ferita su krupnije nego kod ostalih struktura. Tvrdoća sorbita je 300HB.
- **Trustit** se dobija pri brzini hladjenja 80 do 100°C/s, pri kojoj se završava druga faza transformacije austenita a treća ostaje započeta. Lamele ferita i cementita su vrlo tanke. Trustit je tvrđi od sorbita, 4000HB, a mekši od beinita, odnosno martenzita.
- **Bainit** se dobija pri brzini hladjenja 100 do 150°C/s, kao medjustruktura trustita i martenzita. Beinit je tvrđi od trustita, 5000HB, a mekši od martenzita.

# Proizvodi neravnotežne transformacije Fe-C

- Beinit:
  - a lamele (trake) sa izduženim iglicama  $\text{Fe}_3\text{C}$
  - difuzija je kontrolisana
- Dijagram izotermalne transf.





Brzina beinitne reakcije:

$$r_{\text{beinit}} = e^{-Q/RT}$$

# Drugi produkti Fe-C

- Sferoidne strukture:-  $\alpha$  kristali sa sfernim  $\text{Fe}_3\text{C}$ , difuzno zavisne
- Dugim zagrevanjem beinita ili perlita smanjuje se površina granica zrna
- Dijagram izotermalne transformacije




# Primer podhlađenja Fe-C

## PR. POTHLAĐENJA: Fe-C SISTEM (2)

- $C_0 = C_{eutektoid}$
- Tri istorije...

Brzo hlađenje do:	Držanje:	Brzo hlađenje do:	Držanje:	Brzo hlađenje do:
350°C	$10^4$ s	$T_{sobna}$		
250°C	$10^2$ s	$T_{sobna}$		
650°C	20s	400°C	$10^3$ s	$T_{sobna}$



# PR. POTHLAĐENJA: Fe-C SISTEM (3)


- $C_o = C_{eutektoid}$
- Tri istorije...

Brzo hlađenje do:	Držanje nje:	Brzo hlađenje do:	Držanje nje:	Brzo hlađenje do:
-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------


$350^{\circ}\text{C}$   $10^4\text{s}$   $T_{\text{sobna}}$

$250^{\circ}\text{C}$   $10^2\text{s}$   $T_{\text{sobna}}$

$650^{\circ}\text{C}$   $20\text{s}$   $400^{\circ}\text{C}$   $10^3\text{s}$   $T_{\text{sobna}}$




# Dijagram izotermalnog razlaganja austenita ili TTT dijagram



- a) Dijagram izotermalnog razlaganja austenita ili TTT dijagram za podeutektoidni čelik
- b) Dijagram izotermalnog razlaganja austenita za nadeutektoidni čelik

# Mehaničke osobine Fe-C sistem (1)



- Uticaj %C



- Veći %C:  $R_m$  i  $R_e$  rastu, A opada.

## Mehaničke osobine Fe-C sistem (2)


- Fini perlit, grubi perlit i sferoidit



- Tvrdća: fini > grubi > sferoidit
- %Z: fini < grubi < sferoidit

## Mehaničke osobine Fe-C sistem (3)

- Fini perlit i martenzit:



- Tvrdoća: fini perlit << martenzit


# OTPUŠTANJE MARTENZITA

- Struktura dobijena hladjenjem, brzinama većim od kritične jeste martenzit i zaostali austenit.
- Struktura martenzita je krta i veoma tvrda, što ograničava oblast primene.
- Zaostali naponi uneti u procesu hladjenja imaju efekat slabljenja.
- Prelaz u stabilno stanje mora biti praćen transformacijom martenzita i zaostalog austenita u feritno-cementitnu strukturu.
- Plastičnost i žilavost martenzita može se povećati, a unutrašnji naponi ukloniti naknadnim zagrevanjem-OTPУŠTANJEM.
- Karakter i brzina transformacije martenzita i zaostalog austenita uslovljeni su temperaturama zagrevanja pri otpuštanju.

# OTPUŠTANJE MARTENZITA

- Pri zagrevanju (otpuštanju) kaljenog čelika uočavaju se četiri oblasti temperatura transformacije:
- Prva transformacija obavlja se na temperaturama do 200°C
- Druga transformacija –u temperaturnom intervalu od 200-300°C,
- Treća- u intervalu od 400 do 600°C

# OTPUŠTANJE MARTENZITA



- nastaju izuzetno male  $\text{Fe}_3\text{C}$  čestice okružene sa  $\alpha$
- opadaju  $R_m$  i  $R_e$ , ali raste  $\%Z$

## Razlaganje martenzita (I-prva transformacija pri otpuštanju)

- na temperaturama do  $200^{\circ}\text{C}$
- Smanjuje se zapremina što je u vezi sa promenama u tetragonalnoj rešetki martenzita.
- Rezultat razlaganja martenzita na temperaturi **do  $200^{\circ}\text{C}$**  naziva se **otpušteni martenzit** koji se sastoji od prezasićenog  $\alpha$ -čvrstog rastvora i  $\varepsilon$ -karbida

## Transformacija zaostalog austenita II transformacija pri otpuštanju

- U temperaturnom intervalu od 200 do 300°C nastavlja se razlaganje martenzita tako što se sadržaj ugljenika u njemu smanjuje.
- Istovremeno se transformiše zaostali austenit u donji beinit.
- Smanjenjem sadržaja ugljenika u čvrstom rastvoru tetragonalnost rešetke postaje neznatna.

# Uklanjanje unutrašnjih napona i transformacija karbida- III

## transformacija pri otpuštanju

- U temperaturnom intervalu od 300 do 400°C potpuno se završava proces izdvajanja ugljenika iz α-čvrstog rastvora (martenzita)
- Izdvajanje feritne rešetke i karbida sa istovremenom transformacijom ε-karbida u cementit  $\text{Fe}_3\text{C}$ .
- MENJA SE OBLIK I VELIČINA KARBIDNIH ČESTICA OD LAMELARNOG KA SFERNOM!
- OTPUŠTENI TRUSTIT JE REZULTAT REAKCIJE.

## Ukrupnjavanje karbida IV transformacija pri otpuštanju

- U temperaturnom intervalu od 400 do 600°C dolazi do ukrupnjavanja zrna cementita ( $\sim 1\mu\text{m}$ ).
- Dobijena struktura naziva se otpušteni sorbit.

# Uticaj temperature otpuštanja na mehanička svojstva čelika Č1730

