


Пример шеме опшерењенја

- цуш 1 је погон





T = Момент се доводи са цушом на цушним зупчаник "2" и брзо се враћају. Преко брашпа се момент преноси до зупчаника 5 и 7 и 3.

Укљештење је у основицу "B" Брашпа је узложено брашпску услед дејства аксијалних сила са зупчаника.

Пример шеме одобретено

- зупчаник 5 је на брашлу
- зупчаник 1 је цитонски
- судница S преноси одржни моменти



T - судница бренио до одржног мменит

Ga - уквештење је у ослонцу "B".
 - Реакције ослонца "A" и "B" ниу узрбонит...