

Vežba 6

Određivanje tvrdoće statičkim dejstvom sile

Pitanja:

1. Definisati tvrdoću?

Tvrdoća predstavlja mehaničko svojstvo materijala, a definiše se kao otpor kojim se neko telo suprotstavlja prodiranju drugog tvrđeg tela u njegovu površinu.

2. Navesti metode za određivanje tvrdoće statičkim dejstvom sile.

Za određivanje tvrdoće statičkim dejstvom sile primenjuju se 3 metode :


1. Brinelova
2. Vikersova
3. Rokvelova

Metoda	Oznak metode	Vrsta utiskivača	Materijal utiskivača	Opterećenje	Standardno vreme utiskivanja	Materijali koji se ispituju	Priprema površine
Brinel	HB	Kuglica	Čelik	F	10-15 s	Meki materijali	Površina mora biti čista, odmašćena i obrušena
Vikers	HV	Kvadratna piramida	Dijamant			Sve vrste materijala	
Rokvel B	HRB	Kuglica	Čelik	F	4-8 s	Meki i vrlo meki materijali	Površina ne mora uslovno biti čista, odmašćena i obrušena
Rokvel C	HRC	Kupa	Dijamant			Srednje tvrdi, tvrdi i vrlo tvrdi.	


3. Definisati tvrdoću prema metodi **Brinel** i šematski prikazati postupak ispitivanja.

Tvrdoća, po metodi Brinela, HB, definiše se kao količnik sile utiskivanja F i površine otiske S koju takav utislivač napravi u ispitivanom materijalu. $HB = F/S$

Uzorak mora biti celom površinom oslonjen na čvrsti nosač, rastojanje centra otiska od ivice uzorka ne sme iznositi manje od $2,5d$, a rastojanje između dva susedna otiska ne sme biti manje od $4d$.



$$HB = \frac{0.102F}{A} = 0.102F \frac{2}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d_{sr}^2})}$$




$$d_{sr} = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

4. Uslovi koji treba da budu ispunjeni za primenu metode **Brinel** su:

Sobna temperatura ($10-35^{\circ}\text{C}$), površina mora biti čista, odmašćena, obrušena, uzorak mora biti celom površinom oslonjen na čvrsti nosač, rastojanje centra otiska od ivice uzorka ne sme iznositi manje od $2,5d$, a rastojanje između dva susedna otiska ne sme biti manje od $4d$.

5. Definisati tvrdoću prema metodi **Vikers** i šematski prikazati postupak ispitivanja.

Tvrdoća, po metodi Vikers, HV, definiše se kao količnik sile utiskivanja F i površine otiske S koju takav utislivač napravi u ispitivanom materijalu. $\text{HV} = F/S$.



$$HV = \frac{0.102F}{A}$$

$$HV \approx 0.1891 \frac{F}{d_{sr}^2}$$

$$A = \frac{d_{sr}^2}{2 \sin(136/2)}$$

$$d_{sr} = \frac{d_1 + d_2}{2}$$


6. Uslovi koji treba da budu ispunjeni za primenu metode **Vikers** su:

Sobna temperatura ($10-35^{\circ}\text{C}$), površina mora biti čista, odmašćena, obrušena, uzorak mora biti celom površinom oslonjen na čvrsti nosač, rastojanje centra otiska od ivice uzorka mora biti 2,5 puta veće od srednje vrednosti dužine dijagonale otiska, rastojanje između centra dva susedna otiska mora da bude najmanje 3 puta veće od srednje vrednosti dužine dijagonale otiska kod čelika, bakra i legure bakra, odnosno najmanje 6 puta veće kad je uzorak od laktih metala, olova, kalaja i drugih legura.




7. Prikazati i opisati faze ispitivanja metodama **Rokvel B** i **C**

Tvrdoća po metodi Rokvel definiše se nepovratnom dubinom otiska koju načini utiskivač na površini uzorka ispitivanog materijala

HRC



HRB



Ispitivanje se vrši u tri faze:

I Faza: Na utiskivač se deluje početnom silom F_0 kojom se ostvari dubina otiska h_0 . Dejstvo početne sile ima za cilj da neutrališe uticaj hravrosti površine i površinskih nečistoća.

II Faza: U ovoj fazi dodaje se glavno opterećenje F_1 , tako da ukupna sila utiskivanja iznosi:

$$F = F_0 + F_1$$

Utiskivač prodire do dubine h_1 . Sobzirom da se ostvarena dubina h_1 , sastoji iz PLASTIČNOG i ELASTIČNOG dela deformacije, kao i da njihov relativni odnos zavisi od vremena dejstva glavne sile, neophodno je obezbediti da ova faza traje toliko dugo dok se ne ostvari maksimalno učešće PLASTIČNOG dela u ukupnoj deformaciji.

III Faza: Optočinje u momentu uklanjanja glavne sile F_1 , tako da je karakteriše dejstvo početne sile F_0 . Zbog promene opterećenja na utiskivaču, dolazi do pada vrednosti dubine otiska sa h_1 na h_2 što ima za posledicu nestanak ELASTIČNOG dela deformacije. Dubina otiska h_2 može se shvatiti kao ekvivalent plastičnog dela deformacija ostvarene pod dejstvom glavne sile.

Vrednost jednog podeoka skale tvrdoće iznosi 0.002mm. Određuje se tako što se 0.2mm podeli na sto delova. Za postupak C skala sadrži 100 podeoka a za postupak B sadrži 130 podeoka.

Pretvaranje trajne dubine otiska h_2 u broj podeoka skale tvrdoće vrši se deljenjem njene vrednosti s ametričkom vrednošću jednog podeoka (0.002mm).

Izračunata vrednost predstavlja zaostalo povećanje dubine otiska pod dejstvom početne sile a posle prestanka dejstva glavne sile i obeležava se sa „e“.

$$e = \frac{h_2}{0.002} \text{ podeoka skale tvrdoće}$$

Tvrdoća po Rokvelu, određuje se na sledeći način:

$$HRB = 130 - e = 130 - (h_3 - h_1) / 0.002 \quad (\text{za postupak B})$$

$$HRC = 100 - e = 100 - (h_3 - h_1) / 0.002 \quad (\text{za postupak C})$$

Zadatak 1

Pri ispitivanju čelika Č.1730 sa čeličnom kuglicom D= 2,5mm i silom utiskivanja F= 187,5daN, dobijen je otisak prečnika d₁ =1,010 i d₂ =1,014mm. Odrediti veličinu tvrdoće po Brinelu.

Rešenje :

$$\text{Prečnik otiska } d = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{1,010 + 1,014}{2} = 1,012 \text{ mm}$$

Tvrdoća po Brinelu

$$HBS_{2,5/187,5/15} = \frac{F}{A} = \frac{2 \times 187,5}{2,5 \times 3,14 \times (2,5 - \sqrt{(2,5^2) - 1,012^2})} = 239$$

Zadatak 2

Konkavni cilindar – **dijagonala otiska paralelna je sa osom cilindra**

Sila utiskivanja F= 9,807N

Srednja vrednost dijagonale otiska d= 0,100mm

Prečnik konkavne sfere D=5mm

$$HV = \frac{F}{S} = 0,102 \frac{2F \sin(136^\circ / 2)}{d^2} = 0,1891 \times \frac{F}{d^2}$$

0.102- Konstanta 1/g=1/1.980665=0.102 obezbedjuje preciznije preračunavanje vrednosti sile.

$$\text{Tvrdoća po Vikersu} = 0,1891 \times \frac{9,807}{(0,100)^2} = 185 HV$$

$$\frac{d}{D} = \frac{0,100}{5} = 0,02$$

Korekcioni faktor prema tablici 19(korekcioni faktor za konkavne cilindrične površine-jedna dijagonala otiska je paralelna osi cilindra)

$$K_k = 1,013$$

$$\text{Tvrdoća po Vikersu} = 185 \times 1,013 = 187 HV$$

Zadatak 3

Pravilo za označavanje tvrdoće po metodi Vikers:

Simboli i označavanje tvrdoće po Vikersu:

-za tvrdoću koja je određena po metodi Vikersa, koristi se simbol HV, a puna oznaka tvrdoće sadrži još XXX HV x/x

Primer označavanja tvrdoće po Vikersu:

856 HV 30 10

Tvrdoća po Vikersu iznosi 856, izmerena je korišćenjem sile od 294,3N(30x9.81N), čije je puno dejstvo trajalo 10-15s.

Zadatak 4

Pravilo za označavanje tvrdoće po metodi Brinel

Simboli tvrdoće po Brinelu, zavisno od vrste materijala kuglice su:

HBS-kada se korisit čelična kuglica

HBW-kada je kuglica od tvrdog metala

Ispred simbola za tvrdoću po Brinelu upisuje se vrednost tvrdoće, a iza simbola indeksi koji ukazuju na uslove ispitivanja, i to:

- prečnik kuglice D u mm

- intenzitet sile kojom se vrši utiskivanje kuglice

- vreme dejstva sile u sekundama, ako se ono razlikuje od utvrđene vrednosti 10-15s (tabela 7)

Primer: Označavanje tvrdoće po Brinelu: **650HBW 1/30/20**

Tvrdoća po Brinelu iznosi 650

Pri merenju je korišćenja kuglica od tvrdog metala prečnika 1mm

Sila od 294,2N(30x9.81N) čije je dejstvo trajalo 20s.

Zadatak 5

Označavanje tvrdoće po Rokvelu:

Za tvrdoću određenu po metodi Rokvela, koristi se simbol HR, a puna oznaka sadrži:

- simbol postupka odnosno simbol primenjene skale tvrdoće


- ispred simbola se upisuje vrednost tvrdoće (brojna vrednost)

Primer **68 HRC** –tvrdoća po Rokvelu je 68, odredjena je primenom C skale tvrdoće

90HRB- tvrdoća po Rokvelu je 90, odredjena je primenom B skale tvrdoće

PRILOG 8.

ISPITIVANJE TVRDOČE PO BRINELU



HBS - OBIČNA ČELIČNA KUGLICA
HBS < 450
HBW - KUGLICA OD TVRDOG METALA
HBW < 650

OZNAKA	NAZIV	JEDINICA
D	PREČNIK KUGLICE (10; 5; 2,5; 2,1)	mm
F	SILA UTISKIVANJA	N
d	PREČNIK OTiska	mm
HBS ili HBW	TVRDOČA PO BRINELU $HBS = \frac{0,102 \cdot 2 \cdot F}{D^2(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$	—
h	DUBINA OTiska $h = \frac{0,102 \cdot F}{3D \cdot HBS}$	mm
	DEBLJINA UZORKA $b > 8h$	mm

USLOVI ISPITIVANJA	a) TEMPERATURA ISPITIVANJA 23±5°C ILI SOBNA TEMPERATURA 10-35°C b) PREČNIK OTiska d MORA BITI U GRANICAMA (0,24-0,6) D c) DEBLJINA UZORKA b MORA BITI VEĆA OD 8h d) VРЕME UTISKIVANJA JE NORMALNO 10-15 s, ZAVISNO OD MATERIJALA MOZE BITI I VEĆE. e) SILA UTISKIVANJA, IZ ODNOŠA $K = 0,102 F/D^2$, PREPORUKE. K=30 ZA ČELIK, LIVENO GVOZDE SA HBS>140, BAKARNE LEGURE SA HBS>200 K=10 ZA LIVENO GVOZDE SA HBS<140, BAKARNE LEGURE HBS 35>200 ALUMINIJUM LEGURE SA HBS>80. K=5 ZA BAKARNE LEGURE HBS<35, ZA ALUMINIJUM LEGURE HBS>35>80, K=2,5 ZA LAKE LEGURE HBS>35 K=1,25 ZA OLOVO K=1 ZA KALAJ (K=15) ZA LAKE LEGURE VELIKE TVRDOČE HBS>80
--------------------	---

INDEX OZNAKE TVRDOČE HBS i HBW ZA VРЕME UTISKIVANJA 10-15 s

PREČNIK KUGLICE	D = 10 mm	D = 5 mm	D = 2,5 mm	D = 2 mm	D = 1 mm
INDEX OZNAKE TVRDOČE HBS	10/3000	5/750	2,5/187,5	2/120	1/30
	10/1500	—	—	—	—
	10/1000	5/250	2,5/62,5	2/40	1/10
	10/500	5/125	2,5/31,25	2/20	1/5
HBW	10/250	5/62,5	2,5/15,625	2/10	1/2,5
	10/125	5/31,25	2,5/7,812	2/5	1/1,25
	10/100	5/25	2,5/6,25	2/4	1/1

NAČIN NANOŠENJA
OTISAKA

- a) RASTOJANJE OD SREDINE OTiska DO IVICE UZORKA NAJMANJE:
 - ZA ČELIK, LIVENO GVOZDE BAKARNE LEGURE = 2,5d
 - ZA ALUMINIJUM LEGURE, OLOVO, KALAJA, = 3d
- b) RASTOJANJE IZMEĐU SREDINE DVA OTiska
 - ZA ČELIK, LIVENO GVOZDE, BAKARNE LEGURE = 4d
 - ZA ALUMINIJUM LEGURE, OLOVO, KALAJ 6d

Prof Dr V Duke

PRILOG 9.

ISPITIVANJE TVRDOČE PO VIKERSU				JUS C. 84.030			
	OZNAKA	NAZIV		JEDINICA			
	d'	UGAO PIRAMIDE		-			
	F	SILA UTISKIVANJA		N			
	d	DIJAGONALNA OTISKA - SREDNJA		mm			
	TVRDOČA PO VIKERSU						
	HV	$HV = \frac{0,102 \cdot 1,8544 F}{d^2} \approx 0,189 \frac{F}{d^2}$		-			
VRSTE METODA U INDEKSU JE SILA UTISKIVANJA U daN	TVRDOČA PO VIKERSU - MAKRO-TVRDOČA						
	HV_5	HV_{10}	HV_{20}	HV_{30}	HV_{50}	HV_{100}	
	TVRDOČA PO VIKERSU SA MALIM OPTEREĆENJEM						
	$HV_{0,2}$	$HV_{0,3}$	$HV_{0,5}$	HV_1	HV_2	HV_3	
	MIKROTVRDOČA PO VIKERSU						
	$HV_{0,15}$	$HV_{0,1}$	$HV_{0,05}$	$HV_{0,025}$			
USLOVI ISPITIVANJA		a) TEMPERATURA ISPITIVANJA: 23°C IJU SOBNA TEMPERATURA $10-35^{\circ}\text{C}$ b) VРЕМЕ УТИСКИВАЊА НОРМАЛНО ЈЕ 10-15S, А МОЖЕ БИТИ И ВЕЋЕ ШТО СЕ МОРА У ИНДЕКСУ НАЗНАЧИТИ. c) СИЛА УТИСКИВАЊА МОЖЕ БИТИ У РАСПОНУ ОД $0,025 - 100 \text{ daN}$ ПРЕПОРУКЕ СУ: ЗА ЧЕЛИК 30 daN ЗА АЛУМИНИЈУМ 10 daN					
NACIN NANOSENJA OTISKA	d) RASTOJANJA OD SREDINE OTISKA DO IVICE UZORKA НАЈМАЊЕ: - ЗА ЧЕЛИК БАКАРНЕ ЛЕГУРЕ - $2,5d$ - ЗА ЛАКЕ МЕТАЛЕ - $3d$ e) RASTOJANJE ИЗМЕДУ СРЕДИНЕ ДВА ОТИСКА - ЗА ЧЕЛИК, БАКАРНЕ ЛЕГУРЕ - $4d$ - ЗА ЛАКЕ МЕТАЛЕ - $7d$ f) DEBLJINA UZORKA - ЗА СВЕ МАТЕРИЈАЛЕ - $1,5d$						

PRILOG 10.

ISPITIVANJE TVRDOĆE PO ROKVELU					
JUS C A4.031					
	OZNAKA	NAZIV	JEDINICA		
	F_0	PREDOPTEREĆENJE	N		
H_{10}	F_1	GLAVNO OPTEREĆENJE	N		
d	F	UKUPNO OPTEREĆENJE	N		
h_1	h_1	DUBINA PRODIRANJA I FAZA	mm		
h_2	h_2	DUBINA PRODIRANJA II FAZA	mm		
h_3	h_3	DUBINA PRODIRANJA III FAZA	mm		
$HRB \geq 25$	$HRB = 130 - e = 130 - \frac{h_2 - h_1}{0,002}$		—		
$HRC \geq 20$	$HRC = 100 - e = 100 - \frac{h_3 - h_1}{0,002}$		—		
USLOVI ISPITIVANJA	a) TEMPERATURA ISPITIVANJA $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ILI SOBNA TEMPERATURA $10 - 35^{\circ}\text{C}$				
VRSTE METODA	ZA Površinske SLOJeve	MAKRO TVRDOĆA			
ČELJAVNA KUGLA $1/2''$		HRR	HRV		
$1/4''$		HRL	HRP		
$1/8''$		HRH	HRK		
$1/16''$	$15T$ $30T$ $45T$ HRF	HRE	HRG		
DIJAMANSKA KUPA 120°	$15N$ $30N$ $45N$ HRA	HRD	HRC		
		15 30 45 60	100 150		
		UKUPNO OPTEREĆENJE, daN			
NAČIN NANOŠENJA OTISKA	a) RASTOJANJE OD SREDINE OTiska DO MICE UZORKA MORA BITI NAJMANJE 3 mm. b) RASTOJANJE OD SREDINE DVA SUSEDNA OTiska MORA BITI NAJMANJE 3 mm. c) DEBLJINA UZORKA $b \geq 8 h$				
	ZA HRB $h = (130 - HB) / 0,002$ ZA HRC $h = (100 - HRC) / 0,002$				
	Prav. Dr. V. Đurić				